



Los ensayos y actividades marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO				
		166236		
FECHAS		Cliente: COMUNIDAD DE REGANTES SUR-ANDEVALO		
Entrada	Realización	Finalización	Entrega	Dirección: COMUNIDAD DE REGANTES SUR-ANDEVALO C.I.F. G-21172994
26/06/2019	26/06/2019	01/07/2019	01/07/2019	LISTA DE CORREOS
		Ciudad: SAN BARTOLOME DE LA TORRE		
		Provincia: HUELVA C.P. 21510		
DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			Código de Muestra	
			190006292	
Muestra de	AGUA CONTINENTAL	Identificador		
Descripción	SALIDA GRIFO NAVE			
Contenida en	BOTE PLÁSTICO	Precinto	Suplemento 0/0	
Ciudad	SAN BARTOLOME TORRE	Tomada el	26/06/2019 13:00	Cantidad de Muestra 100 ml

Procedimiento de Toma de Muestra: **TM-01 Toma de aguas puntual** Tomada Por: **ENRIQUE GUILLEN CARRASCO**

Actividad de Toma de Muestra amparada por la acreditación para los parámetros incluidos en el alcance

Objeto de Ensayo: **0,1l de agua en bote plástico**

PNT	DETERMINACIÓN	METODOLOGIA	RESULTADO	LÍMITE ADMISIBLE	INCER.
CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS					
MA/A-006	pH	POTENCIOMETRIA	7,7 uds. pH		0,1 ud pH

Los ensayos marcados con ¥ se han realizado con modificaciones en el PNT. Las marcados con ¢ han sido subcontratadas

Este informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo. No podrá reproducirse sin la autorización por escrito de LARORSUR, S.L.
Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que las soliciten.

Obs:

Resp. Téc. de Laboratorio **SERGIO AMADOR PÉREZ**

Huelva, lunes, 01 de julio de 2019