












Los ensayos y actividades marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO				
		145826		
FECHAS Entrada Realización Finalización Entrega 23/01/2018 23/01/2018 29/01/2018 29/01/2018		Cliente: COMUNIDAD DE REGANTES SUR-ANDEVALO Dirección: COMUNIDAD DE REGANTES SUR-ANDEVALO C.I.F. G-21172994 LISTA DE CORREOS Ciudad: SAN BARTOLOME DE LA TORRE Provincia: HUELVA C.P. 21510		
DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA				Código de Muestra
Muestra de	AGUA CONTINENTAL		Identificador	
Descripción	GRIFO NAVE.			
Contenida en	BOTE PLÁSTICO	Precinto	Suplemento 0/0	
Ciudad	SAN BARTOLOME TORRE	Tomada el	23/01/2018 11:20	Cantidad de Muestra 1 LITRO

Procedimiento de Toma de Muestra: **TM-01 Toma de aguas puntual** Tomada Por: **ENRIQUE GUILLEN CARRASCO**








COMPOSICIÓN QUÍMICA		RESULTADOS		VALORES DE REFERENCIA		
CATIONES						
Espec. A/E atómica:		mg/l	meq/l	Bajo	Moderado	Alto
MA/A-011	* Calcio:	17,42	0,87			
MA/A-011	* Magnesio:	11,65	0,96			
MA/A-011	* Potasio:	3,48	0,09			
MA/A-011	* Sodio:	28,10	1,22			
Espectrofotometría						
MA/A-022	Amonio:	< 0,10	0,00			
		Suma	3,14			
ANIONES						
Volumetría:		mg/l	meq/l			
MA/A-058	Carbonatos:	< 10,0	0,00			
MA/A-059	Bicarbonatos:	73,2	1,20			
MA/A-012	Cloruros:	46,2	1,30			
Espectrofotometría						
MA/A-009	* Sulfatos:	36	0,75			
MA/A-038	Fosfatos:	< 1,56	0,02			
Electrodo selectivo						
MA/A-020	Nitratos:	< 5,0	0,08			
		Suma	3,35			
OLIGOELEMENTOS						
Espect. UV/VIS						
MA/A-030	* Boro:	0,03	ppm			
Espectrofotometría						
MA/A-011	* Hierro disuelto:	< 0,10	ppm			
MA/A-011	* Manganeso:	< 0,05	ppm			
MA/A-011	* Cobre disuelto:	< 0,10	ppm			
MA/A-011	* Zinc:	< 0,10	ppm			



Los ensayos y actividades marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO				
		145826		
FECHAS		Cliente: COMUNIDAD DE REGANTES SUR-ANDEVALO		
Entrada	Realización	Finalización	Entrega	Dirección: COMUNIDAD DE REGANTES SUR-ANDEVALO C.I.F. G-21172994
23/01/2018	23/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	LISTA DE CORREOS
		Ciudad: SAN BARTOLOME DE LA TORRE		
		Provincia: HUELVA C.P. 21510		
DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA		Código de Muestra		*18000605*
Muestra de	AGUA CONTINENTAL	Identificador		
Descripción	GRIFO NAVE.			
Contenida en	BOTE PLÁSTICO	Precinto	Suplemento 0/0	
Ciudad	SAN BARTOLOME TORRE	Tomada el	23/01/2018 11:20	Cantidad de Muestra 1 LITRO

Procedimiento de Toma de Muestra: **TM-01 Toma de aguas puntual** Tomada Por: **ENRIQUE GUILLEN CARRASCO**

OTRAS DETERMINACIONES		Bajo	Moderado	Alto
MA/A-006	pH:	7,9		
MA/A-007	C.E. (25°C):	0,35 mS/cm		
	* Sales Totales:	0,22 g/l		
	* Presión Osmótica:	0,13 atm		
MA/A-060	* R.A.S:	1,28		
	* P.S.I:	0,62		
	* Ca/Mg (meq/l):	0,91		
	* C.S.R.:	-0,63 meq/l	Agua recomendable	
MA/A-016	* Dureza Total:	9,15 GHF	Blanda	
	* Indice de Scott:	44,16	Buena	

Clasificación según Normas Riverside:

Los índices de calificación (Bajo/Moderado/Alto) son recomendaciones fuera del alcance de la Acreditación

Este informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo. No podrá reproducirse sin la autorización por escrito de LARORSUR, S.L.
Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que las soliciten.

Resp. Téc. de Laboratorio **SERGIO AMADOR PÉREZ**

Huelva, lunes, 29 de enero de 2018