














Los ensayos y actividades marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO				
		159791		
FECHAS Entrada Realización Finalización Entrega 02/01/2019 02/01/2019 10/01/2019 10/01/2019		Cliente: COMUNIDAD DE REGANTES SUR-ANDEVALO Dirección: COMUNIDAD DE REGANTES SUR-ANDEVALO C.I.F. G-21172994 LISTA DE CORREOS Ciudad: SAN BARTOLOME DE LA TORRE Provincia: HUELVA C.P. 21510		
DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA		Código de Muestra		*190000018*
Muestra de	AGUA CONTINENTAL	Identificador		
Descripción	GRIFO NAVE (MANGUERA)			
Contenida en	BOTE CRISTAL	Precinto	Suplemento 0/0	
Ciudad	SAN BARTOLOME TORRE	Tomada el	02/01/2019 09:15	Cantidad de Muestra 1 LITRO

Procedimiento de Toma de Muestra: **TM-01 Toma de aguas puntual** Tomada Por: **ENRIQUE GUILLEN CARRASCO**


Actividad de Toma de Muestra amparada por la acreditación para los parámetros incluidos en el alcance

COMPOSICIÓN QUÍMICA		RESULTADOS		VALORES DE REFERENCIA		
CATIONES						
Espec. A/E atómica:		mg/l	meq/l	Bajo	Moderado	Alto
MA/A-011	* Calcio:	20,55	1,03			
MA/A-011	* Magnesio:	12,14	1,00			
MA/A-011	* Potasio:	4,56	0,12			
MA/A-011	* Sodio:	20,84	0,91			
Espectrofotometría						
MA/A-022	Amonio:	< 0,10	0,00			
		Suma	3,05			
ANIONES						
Volumetría:		mg/l	meq/l			
MA/A-058	Carbonatos:	< 10,0	0,00			
MA/A-059	Bicarbonatos:	76,0	1,25			
MA/A-012	Cloruros:	34,0	0,96			
Espectrofotometría						
MA/A-009	* Sulfatos:	44	0,92			
MA/A-038	Fosfatos:	5,82	0,06			
Electrodo selectivo						
MA/A-020	Nitratos:	5,3	0,09			
		Suma	3,27			
OLIGOELEMENTOS						
Espect. UV/VIS						
MA/A-030	* Boro:	0,03	ppm			
Espectrofotometría						
MA/A-011	* Hierro disuelto:	< 0,10	ppm			
MA/A-011	* Manganeso:	< 0,05	ppm			
MA/A-011	* Cobre disuelto:	< 0,10	ppm			
MA/A-011	* Zinc:	< 0,10	ppm			



Los ensayos y actividades marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC








INFORME DE ENSAYO

		159791	Cliente: COMUNIDAD DE REGANTES SUR-ANDEVALO Dirección: COMUNIDAD DE REGANTES SUR-ANDEVALO C.I.F. G-21172994 LISTA DE CORREOS Ciudad: SAN BARTOLOME DE LA TORRE Provincia: HUELVA C.P. 21510
FECHAS			
Entrada	Realización	Finalización	Entrega
02/01/2019	02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA		Código de Muestra	*190000018*
Muestra de	AGUA CONTINENTAL	Identificador	
Descripción	GRIFO NAVE (MANGUERA)		
Contenida en	BOTE CRISTAL	Precinto	Suplemento 0/0
Ciudad	SAN BARTOLOME TORRE	Tomada el 02/01/2019 09:15	Cantidad de Muestra 1 LITRO

Procedimiento de Toma de Muestra: **TM-01 Toma de aguas puntual** Tomada Por: **ENRIQUE GUILLEN CARRASCO**

Actividad de Toma de Muestra amparada por la acreditación para los parámetros incluidos en el alcance

OTRAS DETERMINACIONES			Bajo	Moderado	Alto
MA/A-006	pH:	8,1			
MA/A-007	C.E. (25°C):	0,28 mS/cm			
	* Sales Totales:	0,18 g/l			
	* Presión Osmótica:	0,10 atm			
MA/A-060	* R.A.S.:	0,90			
	* P.S.I.:	0,07			
	* Ca/Mg (meq/l):	1,03			
	* C.S.R.:	-0,78 meq/l	Agua recomendable		
MA/A-016	* Dureza Total:	10,14 GHF	Blanda		
	* Indice de Scott:	60,00	Buena		

Clasificación según Normas Riverside:

Los índices de calificación (Bajo/Moderado/Alto) son recomendaciones fuera del alcance de la Acreditación

Este informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo. No podrá reproducirse sin la autorización por escrito de LARORSUR, S.L.
Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que las soliciten.

Resp. Téc. de Laboratorio **SERGIO AMADOR PÉREZ**

Huelva, jueves, 10 de enero de 2019