

















Los ensayos y actividades marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO				
		185281		
FECHAS Entrada Realización Finalización Entrega 12/11/2020 12/11/2020 17/11/2020 17/11/2020		Cliente: COMUNIDAD DE REGANTES SUR-ANDEVALO Dirección: COMUNIDAD DE REGANTES SUR-ANDEVALO C.I.F. G-21172994 LISTA DE CORREOS Ciudad: SAN BARTOLOME DE LA TORRE Provincia: HUELVA C.P. 21510		
DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA		Código de Muestra		*200010821*
Muestra de	AGUA DE RIEGO	Identificador		
Descripción	PIEDRAS			
Contenida en	BOTE PLÁSTICO	Precinto	Suplemento: 0/0	
Ciudad	SAN BARTOLOME TORRE	Tomada el	12/11/2020	Cantidad de Muestra 1 LITRO

* Procedimiento de Toma de Muestra:

Tomada Por: **CLIENTE**


Objeto de Ensayo: **1 LITRO DE AGUA EN BP**

COMPOSICIÓN QUÍMICA		RESULTADOS		VALORES DE REFERENCIA		
CATIONES						
Espec. A/E atómica:		mg/l	meq/l	Bajo	Moderado	Alto
MA/A-011	* Calcio:	28,41	1,42			
MA/A-011	* Magnesio:	13,09	1,08			
MA/A-011	* Potasio:	6,02	0,15			
MA/A-011	* Sodio:	38,39	1,67			
Espectrofotometría						
MA/A-022	Amonio:	< 0,10	0,00			
	Suma		4,32			
ANIONES						
Volumetría:		mg/l	meq/l			
MA/A-058	Carbonatos:	< 0,1	0,00			
MA/A-059	Bicarbonatos:	58,0	0,95			
MA/A-012	Cloruros:	71,0	2,00			
Espectrofotometría						
MA/A-009	* Sulfatos:	54	1,12			
MA/A-038	Fosfatos:	1,75	0,02			
Electrodo selectivo						
MA/A-020	Nitratos:	< 5,0	0,08			
	Suma		4,18			
OLIGOELEMENTOS						
Espect. UV/VIS						
MA/A-030	* Boro:	0,08	ppm			
Espectrofotometría						
MA/A-011	* Hierro disuelto:	< 0,10	ppm			
MA/A-011	* Manganeso:	< 0,05	ppm			
MA/A-011	* Cobre disuelto:	< 0,10	ppm			
MA/A-011	* Zinc:	< 0,10	ppm			



Los ensayos y actividades marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO








				185281		Cliente: COMUNIDAD DE REGANTES SUR-ANDEVALO Dirección: COMUNIDAD DE REGANTES SUR-ANDEVALO C.I.F. G-21172994 Lista de Correos: LISTA DE CORREOS Ciudad: SAN BARTOLOME DE LA TORRE Provincia: HUELVA C.P. 21510
FECHAS						
Entrada	Realización	Finalización	Entrega			
12/11/2020	12/11/2020	17/11/2020	17/11/2020			

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA		Código de Muestra	*200010821*
Muestra de	AGUA DE RIEGO	Identificador	
Descripción	PIEDRAS		
Contenida en	BOTE PLÁSTICO	Precinto	Suplemento: 0/0
Ciudad	SAN BARTOLOME TORRE	Tomada el 12/11/2020	Cantidad de Muestra 1 LITRO

* Procedimiento de Toma de Muestra:

Tomada Por: **CLIENTE**

Objeto de Ensayo: **1 LITRO DE AGUA EN BP**

OTRAS DETERMINACIONES			Bajo	Moderado	Alto
MA/A-006	pH:	7,7			
MA/A-007	C.E. (25°C):	0,44 mS/cm			
	* Sales Totales:	0,28 g/l			
	* Presión Osmótica:	0,16 atm			
MA/A-060	* R.A.S:	1,49			
	* P.S.I:	0,94			
	* Ca/Mg (meq/l):	1,32			
	* C.S.R.:	-1,54 meq/l			Agua recomendable
MA/A-016	* Dureza Total:	12,50 GHF			Blanda
	* Índice de Scott:	28,73			Buena

Clasificación según Normas Riverside:

Los índices de calificación (Bajo/Moderado/Alto) son recomendaciones fuera del alcance de la Acreditación
 Los datos relativos a la Toma de Muestra son facilitados por el cliente, Larorsur no se responsabiliza de la información aportada.
 Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió

Este informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo. No podrá reproducirse sin la autorización por escrito de LARORSUR, S.L.
 Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que las soliciten.

Obs:

Resp. Téc. de Laboratorio **SERGIO AMADOR PÉREZ**



Huelva, martes, 17 de noviembre de 2020